

BESIKTNINGSPROTOKOLL

ENSKILDA VÄGAR

2013-04-19



TRAFIKVERKET

Vägnr	Tidigare vägnr	Län	Kommun	Väghållare
30776	33	Gävleborgs Län	Gävle	NORRA ÅBYGGEBY BYVÄGARS SMF

Vägdelsnr	Sträckning	Objektets benämning
1	N Åbyggeby(väg 567)-Bostigen	Etapp 3

Besiktningen avsåg:

Närvarande vid besiktningen:

Ola Östlund TRV Besiktn.man
Reijo Kangaskorte

Besiktningdatum: 2012-10-23

Handläggare: Lennart Nilsson

Typ av besiktning: Slutbesiktning

Utfall: Godkänd

Datum	Belopp kr	Avser
2012-11-09	784 344	

Omdöme:

- Stödremsan, viss justering och packning återstår.
- På några partier är innerslätten för brant, kanthäng mot stödremsan.
- Mittskarv sprucken i belägningen, förseglas till våren.
- Några infarter/anslutningar måste justeras/kompletteras.
- Beläggningsskarvar tvärgående, ev justering till våren, bevakas under garantitiden

Garantibesiktning skall utföras senast den:

Datum	Avser
2014-10-23	2 år. Varor och material enl AB04
2017-10-23	5 år. Entreprenörens arbetsprestation enl AB04

Underskrift